

Descrição do produto

A Tekbond Cola Quente é uma cola de silicone desenvolvida para uso geral em diversas aplicações. Ideal para trabalhos artesanais e manuais, como colagem de tecido, EVA, madeira, papelão, papéis, couro, plástico, acrílico, metal, isopor e uso artístico em geral.

Propriedades físicas da Cola Quente Transparente

Aparência (visual):	Bastão
Cor:	Transparente
Odor:	Neutro
Temperatura de amolecimento °C:	85 ± 5
Temperatura ideal de aplicação °C:	160 ~190
Diâmetro (mm):	7 ou 11
Comprimento (cm):	30
Tempo de armazenamento 5 a 27 °C:	24 meses

Propriedades físicas da Cola Quente Translúcida

Aparência (visual):	Bastão
Cor:	Translúcida
Odor:	Neutro
Temperatura de amolecimento °C:	75 ± 5
Temperatura ideal de aplicação °C:	120 ~150
Diâmetro (mm):	7 ou 11
Comprimento (cm):	30
Tempo de armazenamento 5 a 27 °C:	24 meses

Propriedades e benefícios

- Fácil e simples de usar.
- Secagem rápida.
- Alta viscosidade.

Instruções de uso e manuseio

1. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de gordura e cola antiga.
2. Coloque o bastão na pistola de cola. Atente-se ao diâmetro da cola e da pistola de cola.
3. Aperte a pistola no local indicado e insira a cola na superfície. Não toque no adesivo derretido, pois a temperatura estará em torno de 200 °C, podendo causar queimaduras graves.
4. Junte as superfícies após aplicar a cola o mais rápido possível para obter uma ótima força de adesão.
5. Assim que terminar de usar a pistola de cola, desligue-a e desconecte-a da tomada.

Para demais aplicações, realize um teste de compatibilidade antes de utilizar.

Nunca toque na ponteira da pistola elétrica quando a cola estiver derretida, devido à alta temperatura e ao risco de queimadura.

Não adere a substâncias plásticas, como polietileno, polipropileno e Teflon.

Informações gerais

Pode ser nociva em contato com a pele. Pode causar queimadura térmica. Em caso de queimaduras com o adesivo (fundido), deve-se lavar imediatamente a pele com água fria e cobrir com um curativo limpo. Procure um médico. Evite o contato com material fundido e extrudado a quente ou com a ponta do aplicador. Evite a exposição direta dos olhos aos vapores.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico está disponível em nosso site: www.tekbond.com.br.

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza:

Descrição	Cor	Diâmetro	Comprimento	Tipo	Peso
Cola Quente Bastão	Transparente	7 mm	30 cm	Fina	1Kg
Cola Quente Bastão	Transparente	11 mm	30 cm	Grossa	1Kg
Cola Quente Bastão	Translúcida	7 mm	30 cm	Fina	1Kg
Cola Quente Bastão	Translúcida	11 mm	30 cm	Grossa	1Kg
Cola Quente Bastão	Translúcida	7 mm	30 cm	Fina	500g

Armazenamento

Manter em local coberto, seco, isento de poeira e fonte de calor.