

Descrição do produto



O Feltro Protetor Adesivo Super Cola Tekbond absorve o impacto de batidas ou quedas, previne riscos e protege objetos, pisos e diferentes superfícies de forma prática e eficiente. Feito de feltro duro com adesivo, oferece forte aderência, redução de ruído, resistência ao desgaste e diminuição do deslizamento. Ideal para móveis como mesas e cadeiras, ajuda a prevenir danos ao piso e à pintura, e compensa superfícies irregulares em móveis e gabinetes.

Propriedades físicas

Aparência:	Feltro
Espessura:	5 milímetros
Cores disponíveis:	Preto e branco
Temperatura ideal de aplicação:	+5°a +45°C
Testes de Propriedades de Adesão e Coesão:	Sem quedas ou desprendimentos

Benefícios

1. Forte adesão;
2. Fácil de usar;
3. Resistência ao desgaste.

Aplicações típicas

1. Utilizado para pernas de móveis como mesas e cadeiras, pode prevenir o desgaste do piso e da superfície pintada, além de reduzir o ruído durante o movimento;
2. Usado para compensar posições irregulares das pernas em móveis, mesas de escritório, armários de cozinha, etc.

Instruções de uso e manuseio

1. Limpar bem a superfície onde deseja aplicar o adesivo;
2. Retirar o filme protetor destacável na parte de trás;
3. Tome cuidado para não encostar os dedos na área com adesivo;
4. Aplique o feltro no local desejado e pressione bem para uma boa fixação.

Limitações de uso

O FELTRO não é indicado para as seguintes situações:

1. Não aplicar em contato com solventes.
2. Não pode ser utilizado em superfícies trafegáveis.
3. Para as superfícies em contato direto com alimentos.
5. Não é adequado para áreas com superfícies adesivas pequenas ou tubos de ferro enferrujados, etc;
4. Mantenha fora do alcance das crianças.

Tamanhos e formas disponíveis

Redondos:

- * Ø 20 mm;
- * Ø 30 mm;
- * Ø 35 mm;
- * Ø 46 mm;

Quadrados:

- * 22 x 22 mm;
- * 30 x 30 mm;
- * 127 x 51 mm;
- * 200 x 100 mm;
- * Kit com diversos feltros

Armazenamento e validade

48 meses em embalagens não abertas, em local fresco e seco, com temperaturas entre +5 °C e 27 °C e umidade entre 30% e 70%. O armazenamento ideal é na metade inferior dessa faixa de temperatura e umidade.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.