



## Descrição do produto

A Supertape Fita Fixa Tudo Tekbond é uma fita acrílica desenvolvida para fixação ultra forte de maneira fácil e segura. Ideal para pendurar quadros, objetos de decoração, canaletas e mais, adere bem em madeira, parede, vidro, acrílico e metal. Transparente, é indicada para uso interno em ambientes protegidos da luz solar e intempéries. A fita é de espuma dupla face com acrílico de alto desempenho, oferecendo excelente poder de fixação a longo prazo, resistência ao descolamento e à tração.

## Propriedades físicas

<b>Aparência:</b>	Liso e sem bolhas
<b>Tack Inicial ( Loop Tack):</b>	≥15 N
<b>Adesão de Cisalhamento Estático ISO 29863:2007:</b>	≥72 h
<b>Adesão ao Aço ISO 29862:2007:</b>	≥0.6 N/mm
<b>Resistência à Tração ISO 29864:2007 (Método A):</b>	≥0.4 N/mm
<b>Alongamento Máximo ISO 29864:2007 (Método A):</b>	≥400 %
<b>Temperatura de aplicação:</b>	+5°C a +45°C

\*Teste realizado a (23±2) °C e (50±5) % de umidade relativa

## Aplicações

1. Pendurar pequenos quadros;
2. Madeira;
3. Vidro;
4. Objetos de decoração;
5. Acrílico;
6. Metais;
7. Canaletas e um infinidade de outros objetos.

## Benefícios

1. Adequado para aderência a longo prazo;
2. Adequado para DIY;
3. Aplicações internas e externas;
4. Fácil de usar.

## Instruções de uso e manuseio

1. A superfície deve estar limpa, seca e livre de gordura e cola antiga;
2. Em seguida, aplique a fita diretamente sobre a superfície. A temperatura ideal de uso é entre 21°C e 38°C;
3. Ao usar a fita, é necessário aplicar pressão suficiente.

## Limitações de uso

1. Não aplicar em locais com a presença de solventes;
2. Não é recomendada para aplicação em papéis de parede;
3. Não recomendamos a sobreposição de pedaços de fitas;
4. Não recomendado para aplicações estruturais;
5. Não use objetos cortantes ou afiados para aplicar pressão na fita.

## Embalagens disponíveis

### Rolos:

- 25mm x 20m
- 12mm x 20m
- 19mm x 20m
- 25mm x 2m Blister
- 19mm x 2m Blister
- 12mm x 2m Blister

## Segurança

48 meses em pacotes não abertos em um local de armazenamento fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e 27°C, umidade entre 30% e 70%.

**IMPORTANTE:** As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.