



Descrição do produto

A Fita Super Tape de Auto fusão Tekbond é uma fita multiuso para diversos reparos domésticos. Produzida sem nenhum tipo de adesivo, ela simplesmente adere a si mesma em um processo de 'auto fusão', promovendo um reparo eficiente, à prova d'água, resistente aos raios UV, sal, químicos corrosivos e óleos. Fita Super Tape de Auto fusão Tekbond é prática e pronta para uso, ideal para vedações herméticas e à prova d'água em vários tipos de materiais e aplicações, como conexões elétricas, mangueiras e cabos, além de reduzir a vibração de ferramentas manuais. Resistente a rasgos, abrasão e UV, suporta exposição a combustíveis, água, óleo, ácidos e muitos solventes. É fácil de remover, não deixa resíduos pegajosos e protege contra corrosão.

Propriedades físicas

Aparência:	Fita emborrachada
Cor:	Transparente
Tempo de auto fusão:	≥5 minutos
Resistência à Tração ISO 29864:2007 (Método A):	≥5.0 N/mm
Alongamento Máximo ISO 29864:2007 (Método A):	600-1000%
Temperatura de aplicação:	+5 a +45°C

Benefícios

2. Excelente resistência a arcos e alta resistência dielétrica;
3. Excelente resistência ao ozônio e UV;
4. Boa resistência química (ácidos, solventes, óleos, combustíveis);
5. Excelente desempenho em baixa temperatura.

Aplicações

1. Reparo de instalações elétricas;
2. Fios danificados;
3. Pequenos vazamentos em tubulações, canos e mangueiras;
4. Perfeita também para reparos provisórios de emergência.

Instruções de uso e manuseio

1. Corte o tamanho de fita necessário para o reparo que deseja fazer;
2. Remova o filme transparente protetor da fita;
3. Envolve o local desejado, esticando bem a fita ao redor dele, de modo que a fita volte a ter contato com ela mesma;
4. remova o excesso.

Nota: Não existe lado correto para a junção da fita. Você pode unir qualquer um dos lados da Super Tape fita de auto fusão Tekbond.

Para remover: Basta cortar o produto, tomando cuidado para não danificar o local onde ele estava aplicado. A Super Tape fita de auto fusão Tekbond não deixa resíduos de adesivos.

Importante: Para sua segurança, antes de qualquer tipo de reparo elétrico, certifique-se de que o aparelho esteja desplugado, desligado ou sem a presença de corrente elétrica.

Limitações de uso

A FITA DE AUTO FUSÃO não é indicado para as seguintes situações:

1. Manter fora do alcance das crianças;
2. Para as superfícies em contato direto com alimentos;
3. Não aplicar em contato com solventes;

Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a FDS – Ficha de Dados de Segurança.

Embalagens disponíveis

Blíster com rolo de 25mm x 3m.

Armazenamento e Validade

24 meses em embalagem fechada em local seco e fresco, a temperaturas entre + 5°C e 27°C. Para o armazenamento adequado manter estocado na metade inferior desta faixa de temperatura

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.